




Allplan Laserdatei exportieren




→ Nach erstellen der Datei eine Verdeckt-, Drahtberechnung durchführen



→ Draht-Berechnung



→ Hilfskonstruktion nicht berücksichtigen



→ Das Ergebnis der Draht-Berechnung als dwg/dxf exportieren